



Jefe o Supervisor de Calidad:

Ingeniero colegiado y habilitado con una experiencia no menor a los cuatro (04) años en puestos y edificaciones similares desde la colegiatura en puestos similares.

Funciones:

- Elaboración y supervisión del Programa de Puntos de Inspección y Ensayo (PPI).
- Procedimiento e Instructivos a emplear y su difusión a los trabajadores (evidencias: Lista de Asistencia y fotografías - Lista de difusión de charlas de calidad).
- Matriz de calidad y mapeos de control de calidad.
- Controlar Todos los registros de control debidamente aprobados.
- Controlar Todas las hojas técnicas y certificados de calidad de materiales, según lo solicitado en las Especificaciones Técnicas o en las Normativas Técnicas vigentes.
- Controlar Todas las cartas de garantía de materiales, equipamiento y/o estructuras emitidas por EL SUBCONTRATISTA y/o fabricante.
- Controlar Todos los certificados de calibración de sus equipos de seguimiento y medición utilizados durante el desarrollo del servicio.
- Elaborar y controlar Todos los manuales de operación y mantenimiento de equipos instalados.
- Elaborar y controlar Todos los reportes de observaciones y/o de producto no conforme debidamente cerrados.
- Elaborar y controlar Todos los registros de capacitaciones realizadas al personal del Contratista, y/o el cliente final, para transferencia de conocimientos para la operación de los sistemas instalados.
- Planos as built más los modelos BIM LOD 400-450
- Elaborar y controlar Carta de garantía por el trabajo global ejecutado, firmado por su representante legal.
- El Punch List debidamente cerrado y firmado por el personal encargado de la liberación por parte de EL CONTRATISTA.
- Elaborar y controlar Manuales de operaciones y mantenimiento de las edificaciones y equipos instalados

Enviar Curriculum vitae al correo controller@minyapi-peru.com / Contacto: Estefany Camacho.